

BAISSE DE PRESSION D'EAU POTABLE RUE SAINT-JEAN : EXPLICATIONS

À la suite des baisses de pression constatées ce jeudi matin rue Saint-Jean et ses environs, la mairie tient à vous informer de l'origine de l'incident et des mesures de rétablissement engagées.

1. L'origine de l'incident

Lors de récents travaux sur la **RD de Compiègne**, une entreprise a accidentellement sectionné un **câble de télégestion**.

- **Son rôle** : Ce câble transmettait les informations de niveau d'eau entre le réservoir du Calvaire et les pompes qui l'alimentent.
- **La conséquence** : Sans ce câble, le système ne sait plus quand démarrer ou arrêter automatiquement les pompes pour maintenir le réservoir plein.

2. La situation actuelle et provisoire

Depuis l'accident, le remplissage était assuré en "mode dégradé" par une **horloge programmée**.

- **La limite** : Ce système automatique n'est pas assez précis. Ce jeudi matin, la consommation d'eau a été supérieure aux prévisions de l'horloge, ce qui a vidé le réservoir plus vite que prévu et provoqué les baisses de pression.

3. La solution pérenne

L'entreprise **Véolia** intervient pour moderniser l'installation :

- **Quand** : L'intervention est prévue ce **lundi matin**.
- **Comment** : Installation d'un système de pilotage sans fil via **technologie GPRS**.
- **L'avantage** : Ce système sera beaucoup plus fiable et, surtout, il ne dépendra plus d'un câble enterré dans la route, ce qui évitera toute récurrence lors de futurs travaux de voirie.

4. La période intermédiaire (Ce week-end)

En attendant l'installation de lundi :

- Le système de remplissage est placé sous **surveillance humaine renforcée**.
- Le personnel surveille manuellement les niveaux pour ajuster les pompes et garantir la continuité du service jusqu'à la réparation définitive.